



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

ที่ นฐ ๗๔๖๐๓/

วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบน้ำ

เรียน นายกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

ต้นเรื่อง

ตามที่กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพน้ำระบบประปาบาดาลหมู่บ้านในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง จำนวน ๕ จุด ประกอบด้วยระบบประปาหมู่บ้านทั้งหมด ๔ หมู่บ้าน

๑. แหล่งน้ำระบบประปาบาดาล บ้านศาลเจ้า- ศาลาหิน หมู่ที่ ๑ ได้เก็บตัวอย่างน้ำบริเวณหอดังประปาฝั่งตรงข้ามร้านค้าชุมชน พบว่ามีคุณภาพน้ำดังนี้

ลำดับที่	รายการ	ค่าปกติ	ผลตรวจ	ตรวจวันที่
๑	ค่าหินปูนในน้ำ	๐ - ๕ mg/l	น้อยกว่า ๕ mg/l	๓๐/๐๑/๖๖

๒. แหล่งน้ำระบบประปาบาดาล บ้านทรงคนอง หมู่ที่ ๒ ได้เก็บตัวอย่างน้ำบริเวณหอดังประปาในซอยต้นสะเดา พบว่ามีคุณภาพน้ำดังนี้

ลำดับที่	รายการ	ค่าปกติ	ผลตรวจ	ตรวจวันที่
๑	ค่าหินปูนในน้ำ	๐ - ๕ mg/l	น้อยกว่า ๕ mg/l	๓๐/๐๑/๖๖

๓. แหล่งน้ำระบบประปาบาดาล บ้านคลองบ้านเหนือ หมู่ที่ ๔ ได้เก็บตัวอย่างน้ำบริเวณหอดังประปาข้างที่ทำการ อบต.ทรงคนอง เก่า พบว่ามีคุณภาพน้ำดังนี้

ลำดับที่	รายการ	ค่าปกติ	ผลตรวจ	ตรวจวันที่
๑	ค่าหินปูนในน้ำ	๐ - ๕ mg/l	น้อยกว่า ๕ mg/l	๓๐/๐๑/๖๖

๔. แหล่งน้ำระบบประปาบาดาล บ้านคลองประดู่ หมู่ที่ ๕ ได้เก็บตัวอย่างน้ำบริเวณหอดังประปาซอยเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ ๖๖ พบว่ามีคุณภาพน้ำดังนี้

ลำดับที่	รายการ	ค่าปกติ	ผลตรวจ	ตรวจวันที่
๑	ค่าหินปูนในน้ำ	๐ - ๕ mg/l	น้อยกว่า ๕ mg/l	๓๐/๐๑/๖๖

/ “๕. แหล่งน้ำระบบประปาบาดาล”..

๕. แหล่งน้ำระบบประปาบาดาล บ้านคลองประดู่ หมู่ที่ ๕ ได้เก็บตัวอย่างน้ำบริเวณห้องถังประปา
ที่ทำการ อบต.ทรงคนอง ใหม่ พบว่ามีคุณภาพน้ำดังนี้

ลำดับที่	รายการ	ค่าปกติ	ผลตรวจ	ตรวจวันที่
๑	ค่าหินปูนในน้ำ	๐ - ๕ mg/l	น้อยกว่า ๕ mg/l	๓๐/๐๑/๖๖

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ.....

(นายนพพล สิงหนาท)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

- เพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ.....

(นายเอกชัย เอกสัมพันธ์ทิพย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

- ทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายบุญสม ประเสริฐมรรค)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

การตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาโดยเครื่องมือภาคสนามอย่างง่าย



ภาพที่ ๑. แหล่งน้ำระบบประปาบาดาล บ้านศาลเจ้า- ศาลาดิน หมู่ที่ ๑ ตัวอย่างน้ำบริเวณห้องถังประปา
ฝั่งตรงข้ามร้านค้าชุมชน



ภาพที่ ๒. แหล่งน้ำระบบประปาบาดาล บ้านทรงคอง หมู่ที่ ๒ ตัวอย่างน้ำบริเวณห้องถังประปาในซอย
ต้นสะเดา



ภาพที่ ๓. แหล่งน้ำระบบประปาบาดาล บ้านคลองบ้านเหนือ หมู่ที่ ๔ ตัวอย่างน้ำบริเวณห้องถังประปา
ข้างที่ทำการ อบต.ทรงคอง เก้า



ภาพที่ ๔. แหล่งน้ำระบบประปาบาดาล บ้านคลองประดู่ หมู่ที่ ๕ ตัวอย่างน้ำบริเวณห้องประปาซอย
เท็ดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้า



ภาพที่ ๕. แหล่งน้ำระบบประปาบาดาล บ้านคลองประดู่ หมู่ที่ ๕ ตัวอย่างน้ำบริเวณห้อง
ประปาที่ทำการ อบต.ทรงคนอง ใหม่